



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №3»
Максимов Ю.М.
2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта «Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3»			
Фактический адрес	427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда 3			
Юридический адрес	427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда 3			
Телефон/ E-mail	8(34147) 4-165-23, Arts-school@yandex.ru			
Вид деятельности	Дополнительное образование			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Управление культуры и молодежной политики города Сарапула			
Форма собственности объекта	Муниципальная			
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)	Здание нежилое, два корпуса, 2 этажа, чердак, 1056.2 кв.м			
Количество и назначение входов	Пять, центральный вход для посетителей; запасной выход во внутренний двор, в цокольном этаже			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				480 чел. в день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				ДУ
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				ДУ
Возможность дистанционного обслуживания				ДУ
<i>1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов</i>				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов*			
	К (на кресле - коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Прилегающая территория объекта	А	ДУ	ДУ	А
Входная группа	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
Пути движения	ДУ	ДУ	ДУ	А
Зрительный зал, прилегающая территория	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ВНД	ДУ	А

Состояние доступности	Доступность для инвалидов*			
	К (на кресле - коляске)	О (с нарушением опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Доступность объекта	ДУ	ДУ	ДУ	А
Доступность услуги	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
Доступность итоговая	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
Вход (входы) в здание	1. По возможности произвести реконструкция входного прохода для достижения лиц с ОВЗ. 2. Организовать поиск подрядчика для выполнения сметы на реконструкцию.
Путь (пути) движения внутри здания	нет
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	нет
Санитарно-гигиенические помещения	нет

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована) с учетом СП 35-101-2001.

**указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2020-2021 гг.

Дата составления паспорта « 12 » ноября 2018 г.

Согласовано:

Председатель общественной организации инвалидов _____

Козлов С.Н.

М.П.

